# 管きょの再構築、診断評価基準と 改築更新の手法

飯干 一般批管路診断コンサルタント協会



## はじめに

わが国の下水道事業における重点施 策は、既存施設の延命措置によるライ フサイクルコストの縮減と、防災・減 災等の機能高度化を図った総合的な地 震対策によって、安心・安全の確保を 目指している。従来から取り組んでき た事故や不具合に対応する維持管理に 加え、近年は交付金を活用した管路施 設の改築・更新工事が急増し、平成 20年度の改築実施延長では開削工法 が142km、非開削工法が289km、単 年度に431kmの管きょ改築工事が実 施されている。

また、管路施設の改築・更新工事で

採用される施工方法には、既設管きょ の敷設替えを行う手法として開削工法 または改築推進工法、非開削技術とし て既設管きょ内面に更生管を形成する 更生工法があり、老朽管や重要管きょ が多く敷設されている既成市街地等で は更生工法による施工が多い。しかし ながら、布設替えが必要と判断された 管きょにおいては、埋設物の輻輳や交 通渋滞、地域住民環境を考慮すると開 削工法による工事よりも非開削工法で ある改築推進工法を採用する方が優位 である。

本稿では、現時点の代表的な管路診 断手法に対し、改築推進工法の特長を 踏まえ、今後望まれる診断項目を提言

し、これからの取り組みの方向性と現 状課題について述べる。

#### 管路診断の評価システムと 管理手法

管路施設の視覚調査に基づく診断 は、平成21年度に国土交通省都市・ 地域整備局下水道部から発刊された 「下水道長寿命化支援制度に関する手 引き(案)」に示されている調査判定 および診断手法に準ずることが多い。

まず、調査項目としては、下水特有 の環境下における経年劣化や流下能力 に与える影響の度合い、浸入水の程度 等を管きょ内面に現れた異常現象ごと に調査する (**表-1**)。

次に、表-2に示す事例のように、 それぞれの異常現象の程度をランク付 けし、スパン単位に対策の要否と措置 の緊急度を判定する。スパン単位に設 定された緊急度は、事業実施計画にお ける優先順位を検討する要素となる。

一方、改築推進工法の適性評価は、 既設管きょの種別と管径、推進延長や 曲線施工の必要性、立坑設置の可否等 の条件設定が必要となる。さらに、既 設管きょ情報に付随し、特に鋼製力 ラーの有無といった継手構造、コンク

表-1 管きょ内面の視覚調査項目と診断のポイント

調査項目			診断のポイント	
スパン	劣化度	管の腐食	骨材・鉄筋の露出状況、管壁の状況	
全体で評価	流下能力	上下方向のたるみ	たるみの程度(管径比)、流下状況	
管一本ごとに 評価		管の破損	管の変形・断面のズレ	
	劣化度	管のクラック	クラックの状況	
		管の継手ズレ	接合部の隙間、ズレの状況	
	浸入水		噴き出し、にじみの状況	
	流下能力	取付け管の突出し	突出しの程度(管径比)、流下阻害状況	
		油脂の付着	付着の程度(管径比)、流下阻害状況	
		樹木根侵入	侵入の程度(管径比)、流下阻害状況	
		モルタル付着	付着の程度(管径比)、流下阻害状況	

スパン全体で評価	項目	ランク	A	В	С
	1) 管の腐食		鉄筋露出状態	骨材露出状態	表面が荒れた状態
	2) 上下方向のたるみ	管きょ内径700mm未満	内径以上	内径の1/2以上	内径の1/2未満
		管きょ内径 (700mm以上1650mm未満)	内径の1/2以上	内径の1/4以上	内径の 1/4 未満
		管きょ内径 (1650mm以上3000mm以下)	内径の1/4以上	内径の1/8以上	内径の1/8未満
	項目	ランク	a	b	С
		鉄筋コンクリート管等	欠落	ー 軸方向のクラックで 幅2mm以上	軸方向のクラックで 幅2mm未満
管一本ごとに評価	3) 管の破損		軸方向のクラックで 幅5mm以上		
		陶管	欠落	- 軸方向のクラックが 管長の1/2未満	_
			軸方向のクラックが 管長の1/2以上		
	4) 管のクラック	鉄筋コンクリート管等	円周方向のクラックで 幅5mm以上	円周方向のクラックで 幅2mm以上	円周方向のクラックで幅 2mm未満
		陶管	円周方向のクラックで その長さが円周の2/3以上	円周方向のクラックで その長さが円周の2/3未満	_
	5) 管の継手ズレ		脱却	鉄筋コンクリート管等: 70mm以上 陶管: 50mm以上	鉄筋コンクリート管等: 70mm未満 陶管: 50mm未満
	6) 浸入水		噴き出ている	流れている	にじんでいる
	7) 取付け管の突出し		本管内径の1/2以上	本管内径の1/10以上	本管内径の1/10未満
	8) 油脂の付着		内径の1/2以上 内径の1/2未満閉塞閉塞	内径の1/2未満閉塞	_
	9) 樹木根侵入		内径の1/2以上閉塞	内径の1/2未満閉塞	_
	10)モルタル付着		内径の3割以上	内径の1割以上	内径の1割未満

表一2 視覚調査における診断基準の一例

リートあるいは枕木・砂等の基礎形式 を把握しなければならない。

下水道台帳システムによる管理は、 管種に加えて基礎形式の属性管理が標準仕様とされてきているが、継手構造 の管理には至っていない。このような 現状を踏まえ、これまでの調査・診断 項目に加え、表-3に示す改築推進工 法の検討要素も管理していくことが望 まれる。

### 3 効率的な改築・更新の手法

改築・更新事業の目的には、既存ストックに対する施設機能の延命化、リスクマネジメントの観点からの耐震化、排除能力の増強といった多様性がある。

表-3 改築推進工法の検討に必要な条件

分 類	検討要素		
既設管路情報	管種、管径、継手構造、基礎形式、異常現象とその程度		
推進計画管路	排除能力および材質を考慮した推進管の種別と施工径		
施工条件	推進延長、曲線施工、土質、立坑設置の可否		

表-4 改築・更新の目的に対する施工方法の適性

施工方法		改築・更新の目的と適性			
		施設の延命化	既存施設の耐震化	排除能力の増強	
管きょ更生工法		0	0	Δ	
布設替え	開削工法	0	0	0	
	改築推進工法	0	0	0	

(凡例) ○:改築目的に適合、△:若干の適性が見込まれる

近年では、都市機能の変貌を受けて 計画フレームが変更され、排除能力の 増強を踏まえた下水道施設の再構築に 着手する自治体も増加しており、大幅 な機能増強を実現するためには敷設替 えが有効である。ちなみに、管きょ更 生工法は、コンクリート系管きょを更 生すれば粗度係数が向上することか ら、排除能力にも多少の増強が見込ま れる(表-4)。