地中障害物への対策 掘進機をロボットのように発進立坑に引き戻す

秦 勝則 パイプリターン工法協会 事務局



はじめに

パイプリターン工法の開発主体であ る太閤テックス㈱は、昭和60年代より ロックマン、平成12年よりコブラの開 発を手がけ、平成14年にはパイプリター ン工法協会を設立し、次々と新しい分 野の開発に取り組んでいます。そもそも、 このパイプリターン工法の開発のきっか けは、長距離推進中マシントラブルの 発生により、推進不可能な状態となり、 協議の結果、到達側よりの迎え掘りと

れかの対応を講じていました。 止水クランプ しかし、いずれの場合にもこのトラブ (緩め) ルに対して、立坑築造・薬注・迎え掘 リアクランプ り推進等余分な費用や工程を費やし、 (前進)→完了 発注者並びに各施工業者も頭をかかえ 止水クランプ (締め) 止水クランプ リアクランプ 前進・後退 (締め・緩め) リアクランプ (緩め) リアクランブ É (後退)→完了 リアクランブ スウィングジャッキ (ストローク450mm)

図-1 ビットの拡縮機構と施工順序

なった際に「ロボットのように発進立坑 に戻ってくるような掘進機(先導体)が できないだろうか」というような、夢の ような話が発端でした。それから色々 な苦難と改良を重ねた結果、パイプリ ターン工法として実現したものでした。

この様なトラブルの事例は過去にもい くつかあり、原因は何らかのマシントラ ブルもしくは、地中障害物によるもので、 対策としてトラブル箇所に立坑を下して 掘進機(先導体)を回収するか、薬注 をしながら推進管を引き抜くか、また、 到達側から迎え掘りをするかの、いず ている状況でした。

そこで、太閤テックス(株)はこの様なト ラブル発生時に、推進管を残したまま で掘進機をリターンできないかと考え、 掘進機(先導体)の機構を抜本的に見 直し、掘進機(先導体)の後方部にリター ン装置を新たに開発し、生まれたのが このパイプリターン工法です。

工法の概要と特長

この工法の特長はビットの拡縮と、リ ターン装置を備えていることにあります (図-1)。先導体がリターンすれば、 先端の鋼管は開放状態になるので、止 水、山留のための補助工法が必要とな ります。先導体引抜準備工にて、止水、 山留が確認されれば、鋼管の中を自走 式にて発進立坑まで、先導体をリター ンさせ立坑地上部にて先導体の点検や ビット交換が可能となります。先導体の トラブルの場合は、先導体の交換を行 い、土質の変異にはビット交換を行い、 障害物への対策にはその障害物に適合 する特殊コアカッタに交換の上、鋼管 の中に先導体を再挿入して、障害物を 削孔し、コアチューブの中に取り込み発 進立坑まで持って帰ります。

(締め)



写真-1 立坑内の状況



写真-2 切削除去したシートパイル



写真-3 先導体を引き戻した切羽の状況

障害物の種類により、対応が異なりますが、河川横断時の松杭については通常のトリコンビットで削孔可能で、木片による閉塞時は、リターンの上、閉塞解除を行い、再掘進できます。

PC・RC杭、矢板、H鋼の様な、鋼製のものを含んでいる場合は、通常のビットから適合する特殊コアカッタに交換の上、障害物を削孔します。

また、硬質の岩盤・玉石に含んでいるケイ酸塩鉱物の含有率により長距離 推進時のビットの摩耗による掘進不可 能な場合にもビット交換を行うことによ 推進工計画図(地下鉄横断部)

S=1/300




図-2 残置杭と既設マンホールを切削



写真-4 先導体を再挿入し切削状況



写真-5 切削除去した日鋼

り施工が可能となります。

以上の様な施工事例は多数あり、その中で今回は、推進中障害物を除去した事例を2件紹介いたします。

3 施工事例

3.1 残置されたH鋼・シートパイル 等の切削

【概要】

工事場所:神奈川県横浜市 施工年月:平成18年6月

掘 進 機:PR1000

延 長:L=62.27m

神奈川県横浜市中区「万世雨水幹線 下水道整備工事(その4)」での施工 事例は推進管路部周辺に地下鉄一号線 が横断していて、その築造時残置され た、H鋼・シートパイルを切断撤去し ながら、推進を行った現場です。

推進工計画図(地下鉄横断部)のように、地下鉄両脇(GL - 20mにおいて)にI形鋼・300H、地下鉄沈下防止のシートパイルIV形があり、刃口式推進での施工では、コラムジェットのような強固な地盤が必要とされ、そのような